

Karl-Uwe Voß Schäden an Flächenbefestigungen aus Betonpflaster I Ausblühungen, Kantenabplatzungen und Verfärbungen

Karl-Uwe Voß

## Schäden an Flächenbefestigungen aus Betonpflaster I

Ausblühungen, Kantenabplatzungen und Verfärbungen

2., aktualisierte und erweiterte Auflage

Fraunhofer IRB Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

ISBN (Print): 978-3-7388-0338-9 ISBN (E-Book): 978-3-7388-0339-6

Lektorat: Claudia Neuwald-Burg

Layout · Herstellung · Satz: Andreas Preising

Umschlaggestaltung: Martin Kjer

Druck: Offizin Scheufele Druck und Medien GmbH + Co. KG, Stuttgart

Die hier zitierten Normen sind mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. wiedergegeben. Maßgebend für das Anwenden einer Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung des Fraunhofer IRB Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von jedermann benutzt werden dürften.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z.B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert werden, kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

© Fraunhofer IRB Verlag, 2020 Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart Telefon +49 711 970–2500 Telefax +49 711 970–2508 irb@irb.fraunhofer.de www.baufachinformation.de

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung ————————————————————————————————————			
2	Allgemeines zum Umgang mit den Technischen Regeln			
3	Allgemeine Grundlagen zur Unterlage und Fuge————————————————————————————————————			
3.1	Wasserdurchlässigkeit der Konstruktion			
3.2	3.1.1 Filterstabilität — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
5.2	Aufbau und Herstellung der Bettung			
	3.2.2 Dicke der Bettung			
	3.2.3 Verdichtung der Bettung			
3.3	Fugenmaterialien und deren Einbringung			
	3.3.1 Fugenmaterialien			
	3.3.2 Fugenverlauf und Verlegeverband			
	3.3.3 Ablauf der Verfugung			
	3.3.4 Fugenbreite			
	3.3.5 Fugenfüllung			
4	Untersuchen von Proben aus Bauwerken			
4.1	Visuelle Untersuchung von Schäden			
4.2	••			
4.3	Bewertung der Ergebnisse von Laboruntersuchungen an Bauwerksproben—			
5	Kantenschäden			
5.1	Bewertungsgrundlagen			
	5.1.1 Kantenausbrüche zum Lieferzeitpunkt			
	5.1.2 Kantenausbrüche nach der Verlegung der Pflastersteine			
	5.1.3 Erwartungshaltung der Planer oder Käufer————————————————————————————————————			
5.2	Einfluss der Planung auf die Entstehung von Kantenabplatzungen			
	5.2.1 Dimensionierung der Flächenbefestigung			
	5.2.2 Scharfkantige Pflastersteine			
	5.2.3 Verbundpflaster			
	5.2.4 Verlegeverband			
	5.2.5 Verlegerichtung			
	5.2.6 Repräsentative Pflasterdecken von Gewerbebetrieben			

5.3	Verlegebedingte Einflüsse				
	5.3.1	Gesteinskörnungen zur Herstellung der Tragschicht, Bettung und Fuge	7		
	5.3.2	Verwendetes Tragschichtmaterial und Ausführung der Tragschicht	7		
		Verwendetes Bettungsmaterial und Ausführung der Bettung	7		
		Verwendetes Fugenmaterial und Ausführung der Fuge	8		
	5.3.5	Auswahl und Einbringung der Pflastersteine	8:		
	5.3.6	Einfassung der Flächenbefestigung	8		
	5.3.7	Art der Verdichtung der Flächenbefestigung	88		
	5.3.8	Nutzung der Flächenbefestigung während der Bauzeit	8		
5.4	Nutzungsbedingte Einflüsse				
		Nicht sachgerechte Nutzung	9		
		Nachsanden der Fugen	9		
		Verschmutzung der Pflasterdecke	9		
		Aufgrabungen	9		
		Winterdienst	9		
5.5	Materialbedingte Einflüsse				
		Festigkeit der Pflastersteine	10		
		Verbundfestigkeit der Pflastersteine	10		
		Einfluss der Fase des Pflastersteins	10		
		Einfluss des Kernbetons			
		Nachweis der Kantenstabilität von Pflastersteinen			
5.6					
6	Ausblühungen 1				
6.1	Entstehung von Ausblühungen				
6.2	Arten von Ausblühungen				
		Primärausblühungen	11		
		Sekundärausblühungen	11		
		Aussinterungen	12		
	6.2.4	Tertiärausblühungen	12		
6.3	Untersuchung von Flächen mit Ausblühungen				
	6.3.1	Visuelle Bewertung der Gebrauchstauglichkeit	12		
		Untersuchung von Bauwerksproben			
6.4	Gutachterliche Bewertung von Ausblühungen auf Pflastersteinen				
	6.4.1	Bewertung von Primärausblühungen	13		
		Bewertung von Sekundärausblühungen und Aussinterungen	13		
		Bewertung von Tertiärausblühungen	13		
6.5	Vorgehensweise zur Bewertung von Ausblühungen im Streitfall				
6.6	Beseitigung von Ausblühungen				
		Verschwinden ohne aktiven Eingriff	15		
		Reinigungsverfahren	15		

7	Farbunterschiede von Pflasterdecken — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
7.1	Produktionsbedingte Farbabweichungen				
	7.1.1 l	Jnvermeidbare Farbschwankungen			
	7.1.2 N	Muster			
	7.1.3	Durch die Produktlieferung bzwlagerung verursachte			
	F	Farbunterschiede			
	7.1.4 \	/erblassen der Pigmente			
		/erfärbung durch mobilisierbares Eisen			
	7.1.6	/erfärbung durch Einschlüsse			
	7.1.7 \	/erfärbung durch Verpackungsfolien			
		Mobilisierung von Anteilen der Massenhydrophobierung			
7.2	Durch d	ie Verlegung verursachte Farbabweichungen———————————————————————————————————			
	7.2.1 (	Gemischte Verlegung aus mehreren Paketen———————————————————————————————————			
	7.2.2 I	Im Rahmen der Verlegung aufgebrachte Verschmutzungen			
	7.2.3	Durch ungebundenes Fugenmaterial verursachte Verfärbungen———			
	7.2.4	Durch gebundene Fugenmaterialien verursachte Verfärbungen ———			
	7.2.5 F	Rüttelflecken			
	7.2.6	Transportschäden			
7.3		ie Nutzung verursachte Farbabweichungen ———————————————————————————————————			
	7.3.1 \	/erschmutzungen			
	7.3.2 \	/on Außen einwirkender Rost			
	7.3.3 F	Reifenabrieb			
		Grünbeläge			
		Moosentferner			
		Lösender Angriff			
7.4	Gutacht	terliche Bewertung von verfärbten Pflasterdecken———————			
	7.4.1 A	Abgrenzung zu anderen Verfärbungsursachen			
	7.4.2 F	Reinigungszustand der Pflasterdecke ———————————————————————————————————			
Α	Checklis	Checkliste (A) zur Bewertung von Ausblühungen			
В	Checkliste (B) zur Bewertung von Kantenschäden ————————————————————————————————————				
С	Literaturverzeichnis				
D	Stichwortverzeichnis				